

СКАТ-1200М DIN

A1

~ 220 В
50 Гц
X1

1	L
2	GND
2	N

X13

1	AKBP
2	AKBP

X11

1	OUTB
2	OUTB

X10

1	AC
2	AC

X4

1	OUT +
2	OUT -

12 В

X5

1	AKB +
2	AKB -

A1 - плата управления

X1 - клеммник подключения сети

X4 - клеммник подключения нагрузки

X5 - клеммник подключения АКБ

X10 - клеммник контактов реле "Переход на резерв "

X11 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения "

X13 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ "